

AirVape XS GO




User Manual

PACK & PUFF

- 1. Všetky jednotky Xs s plne nabitými batériami pre vaše pohodlie.**
- 2. Pred naplnením komory sa odporúča bylinu zomlieť a komoru zľahka naplniť.**
- 3. Stlačením tlačidla napájania 3-krát rýchlo zapnete/vypnete zariadenie**
- 4. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa nezvolí teplota. (najnižšia, najmenšia kontrolka označuje najnižšiu teplotu) 215 stupňov Celzia, 207 stupňov Celzia, 198 stupňov Celzia, 190 stupňov Celzia, 182 stupňov Celzia**
- 5. Kontrolka dýchania signalizuje, že jednotka sa zahrieva, a stála kontrolka, keď je jednotka pripravená na použitie.**
- 6. Vdychujte cez náustok a užívajte si. Na vdychovanie nemusíte držať žiadne tlačidlo.**
- 7. Časovač bezpečnostného vypnutia sa automaticky vypne po 3 minútach používania**

www.canatura.com/sk



TIPY A TRIKY

- 1. Po každom použití, keď zariadenie vychladne, vyčistite komoru pomocou kefy.**
- 2. Ak chcete vyčistiť náustok: rozoberte náustok a nechajte jeho časti niekoľko hodín namočené v alkohole. Pred opakovaným zložením náustka nechajte časti vyschnúť na vzduchu.**
- 3. Navštívte nás online a zaregistrujte svoj výrobok a získajte najnovšie informácie o novinkách a príslušenstve pre vaping.**

Nabíjanie

Nabíjajte váš AirVape XsGo pomocou priloženého kábla. Nabíjací kábel vložte tak, aby logo USB smerovalo nahor. Vloženie kábla opačným smerom môže viesť k poškodeniu portu. Nie je tu kontrolka indikujúca, kedy je zariadenie plne nabité.

www.canatura.com/sk



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené